



Saint-Ouen l'Aumône, 9 janvier 2012.

Campagne de rappel Yamaha YZF-R125 Remplacement des vis du contacteur de béquille latérale.

Yamaha a décidé de faire procéder par précaution au remplacement des vis de fixation du contacteur de béquille latérale sur les YZF-R125.

Cette action s'inscrit dans un démarche constante de la marque pour améliorer la qualité de ses machines.

1) Machines concernées:

- * YZF-R125 dont les No de série sont compris entre VG5RE 000140 et VG5RE 034437.
- * YZF-R125 dont les No de série sont compris entre VG5RE 040001 et VG5RE 046199.
- * YZF-R125 dont les No de série sont compris entre VG5RE 048001 et VG5RE 048503.
- * YZF-R125 WGP50 dont les No de série sont compris entre VG5RE 054001 et VG5RE 054226.

Soit, au total 7848 machines concernées pour le marché français.

2) Nature du problème:

Mauvaise fixation du contacteur de béquille latérale qui est susceptible de tourner empêchant ainsi de détecter que la béquille latérale est en position ouverte.

Les clients possesseurs de ces machines ont été prévenus par courrier et doivent prendre rendez-vous dans les meilleurs délai avec leur concessionnaire Yamaha afin de faire procéder gratuitement à cette intervention.



Pour tout renseignement complémentaire :

Chrystelle Villard – Caroline Echelard :
01 34 30 31 42 – 01 34 30 31 72